

صيانة هناجر المستودعات
حقل غاز الريشة
عطاء رقم (S/2022/49)

1- صيانة كهرباء المستودعات وتركيب إنارة جديدة حيث أن الإنارة الحالية عبارة عن (نيون مزدوج) تقريباً (12) وحدة و أكثر في كل مستودع، والمطلوب كشافات معلقة بدلاً من النيونات كما هو موضح بالصور التالية :



2- صيانة أبواب الهناجر الرئيسية بالكامل بما تحتاجه من صيانة بعد المعاينة .

3- تغيير وتركيب أبواب طوارئ جديدة بالكامل بعد المعاينة .

❖ عدد المستودعات المطلوب صيانة الإنارة لها (6) مستودعات كالتالي :

- ثلاثة مستودعات بمساحة (30 م x 30 م) لكل واحد تقريباً
- مستودعات عدد 2 بمساحة (25 م x 15 م) لكل واحد تقريباً.
- مستودع بمساحة (8 م x 10 م) تقريباً.



(Handwritten signatures in blue ink)

- ❖ المستودعات موجودة في حقل غاز الريشة / بالقرب من الحدود الأردنية العراقية المسافة من عمان 400 كيلومتر تقريباً .
- ❖ تقديم عرضين سعر كالتالي :
 - عرض سعر للصيانة .
 - عرض سعر للمواد المطلوبة .
- ❖ جميع الأسعار معفاة من الضريبة العامة للمبيعات .

(Handwritten signatures in blue ink)

