

**بكب تويوتا موديل (2010)****(غير مجرمة)**

يرجى العلم بأن البكب المذكور أعلاه بحاجة إلى الصيانة التالية :

- 1- أعمال بودي كاملة (دهان + تجليس) .
 - 2- تغيير الأنظمة التالية : تيربو، طرمبة بريك ، طرمبة كلتش .
 - 3- صيانة المكيف .
 - 4- صيانة الهيئة الأمامية.
 - 5- طقم إطارات جديدة .
 - 6- حاجة إلى تأمين وترخيص بشهر (2022/4) .
- شركة البترول الوطنية ليست مسؤولة عن أية رسوم تنازل او جمرك أو أي رسوم أخرى تترتب على المركبة المذكورة أعلاه وليست مسؤولة عن أية رسوم أو أجور نقل للمركبة .
 - المركبة لا تسير من مكانها كونها بحاجة إلى الإصلاحات المذكورة أعلاه .
 - فحص ومعاينة المركبة في مكانها الحالي دون تحريكها .
 - تكاليف نقل المركبة تترتب على الجهة التي يحال عليها العطاء .
 - سيتم تزويد الجهة المحال عليها بكتاب تنازل .



**بكب متسوبيشي موديل (2016)****(غير مجمركة)**

- البكب المذكور أعلاه مشطوب نتيجة لحادث سير و سيباع بالكامل على وضعه الحالي
- شركة البترول الوطنية ليست مسؤولة عن أية رسوم تنازل او جمرك أو أي رسوم أخرى تترتب على المركبة المذكورة أعلاه وليست مسؤولة عن أية رسوم أو أجور نقل للمركبة .
- المركبة لا تسير من مكانها .
- فحص ومعاينة المركبة في مكانها الحالي دون تحريكها .
- تكاليف نقل المركبة تترتب على الجهة التي يحال عليها العطاء .
- سيتم تزويد الجهة المحال عليها بكتاب تنازل .

